

施設名	半田川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町口人
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	若干の土砂堆積が見られる

位置図



平面図



現況写真

下流



上流



審査結果

実施しない

(早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)

施設名	東所川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町八木ノ嶋 松本 八木東インター料金所ゲート一般道より交差点より上流約800m区間
提案内容	土砂浚渫及び護岸修繕

現在の状況	護岸のコンクリート板が外れている 土砂の堆積が見られる
-------	--------------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施②

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

62

施設名	桂川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町八木ノ嶋新町 蓼島井堰から上流 右岸のおよそ100m
提案内容	護岸改修
現在の状況	護岸が設置されている


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)

施設名	堂ノ谷川(砂防)、中山川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町法京 砂防堰堤から下流
提案内容	河床コンクリート張

現在の状況	三面張流路工の河床コンクリートが劣化 孔の部分は大小多数
-------	---------------------------------

位置図



平面図



現況写真
堂ノ谷川



中山川



審査結果

実施② (河床コンクリート張の修繕を実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

64

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井角田 宮の東 11 14の水田前
提案内容	河川改修及び竹の伐採、土砂浚渫

現在の状況	摩気橋周辺での流心が偏っていることから、深掘、堆積が見られる。 右岸堤防は摩気橋下流で順次堤防高が低くなっている。 左岸下流に竹藪(河畔林)が見られる。
-------	--

現況写真

堤防天端
下流で順次堤防高が低い



位置図



平面図



摩気橋下流の状況

摩気橋上流の状況
右岸沈下、左岸堆砂



審査結果

実施②
(土砂堆積に対して河床整正を実施する。)

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井小ヒロセ44
提案内容	堤防の嵩上げ
現在の状況	固定堰前後の天端高変化点が堰真横になっている。 その変化点から順次下流に従い低くなり、堰真横では1m程度

位置図



平面図



現況写真

堰真横では
余裕高部分
なし



堰下流部の状況



森(竹やぶ)の中で天端高が
下がり出している。



提案箇所上流
護岸高+余裕高盛土あり
左岸は府道天端まで盛土等



審査結果

実施①

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井中河原67 右岸堤防(小寺木材裏側上流)
提案内容	堤防の嵩上げ及び土砂浚渫

現在の状況	堤防の一部が低いというわけではない。 堤防嵩上げを行うのは大規模 堆積土砂は見られない。
-------	--

位置図



平面図



現況写真

堤防が部分的に低いというわけではない。



堆積土砂なし



審査結果

実施しない (複数年を要する大規模な工事であるため。)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

67

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井辻田54番地 竹井公民館前の園部川
提案内容	護岸改修
現在の状況	張ブロックの間詰めコンクリート部が崩落し、連結部分が見える状態。左右岸とも同様の状況となっている。護床ブロックが一部流亡している。

位置図



平面図



現況写真

要望区間



根詰めブロックが流亡



連結部が見える状態



審査結果

実施①

(護岸修繕はH25-72(実施)と同一)

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町竹井新広瀬 イヌカイ井堰近辺及び大篠橋下流域
提案内容	堤防の嵩上げ

現在の状況	左岸給水口付近は、施設管理者が築造した階段等その階段等は下流、対岸と比べても高い。大篠橋の前後で土砂堆積が見られる。
-------	--

現況写真



取水口付近は階段工が設置済

位置図



平面図



提案箇所を望む。
下流護岸、対岸護岸と比べても階段工部分は高い
大篠橋前後で土砂堆積



大篠橋下流を望む
土砂堆積

審査結果

実施② (土砂浚渫を実施)

施設名	田原川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町下佐々江ゴウリ4, 5
提案内容	護岸修繕

現在の状況	天然河岸の状態である
-------	------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施②