


府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	21	写真
交通安全施設	道路標示の補修	提案場所の状況
所在地	京都府亀岡市地内 国道372号（国道9号～南丹市境界まで）	
現在の状況	「横断歩道」等の標示が薄くなっている。	
	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号158)	
位置図	<p>The map shows the route of National Route 372 from the northern part of Kyoto City through various towns and villages in the northern Hozu area, ending at the boundary with Nantan City. A red line highlights the stretch of the road where the proposal was made, specifically between the northern end of National Route 9 and the boundary with Nantan City.</p>	
対応案	実施する。	     


府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	22	写真
交通安全施設	道路標示の補修	提案場所の状況
所在地	京都府船井郡京丹波町須知 国道9号府道桧山須知線交差点	東向に撮影
現在の状況	「横断歩道」等の道路標示が摩耗している。	西向に撮影
要望内容	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号205)	
位置図		 
対応案	実施する。	 


府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	23	写真
交通安全施設	道路標示の補修	提案場所の状況
所在地	京都府亀岡市大井町土田3丁目地内 国道9号土田北交差点	
現在の状況	右折禁止の標識が設置されているものの、右折する車両が渋滞を引き起こしている。	
要望内容	右折禁止の路面表示を設置して欲しい。 (受付番号257)	  
位置図		
対応案	実施する。	

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	24	写真
交通安全施設	道路標示の補修	提案場所の状況
所在地	京都府亀岡市大井町土田3丁目地内	
現在の状況	「横断歩道」等の標示が薄くなっている。	
	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号258)	
位置図		
対応案	実施する。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望>)

整理番号	25	写真
交通安全施設	道路標示の補修	提案場所の状況
所在地	京都府亀岡市地内 国道9号（沓掛～南丹市境界まで）	
現在の状況	「横断歩道」等の標示が薄くなっている。	 
	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号336)	
位置図		 
対応案	実施する。	  <p>外側線の補修と合わせて実施予定</p>

