

| | |
|-------------------------|--|
| 番 号 | 346 |
| 路線・河川名等 | 京都府立農芸高等学校(案内標識) |
| 所 在 地 | 南丹市園部町若森 |
| 提 案 内 容 | 学校案内標識の鉄柱が腐食しており倒壊の危険性がある。道路側に倒れた場合、車両の通行や生徒の通学に大変危険であるため、ステンレス製などの錆びない案内標識に替えてほしい。 |
| 現 在 の 状 況 | 約2.5mの鉄柱に学校の方向を示した看板が設置されている。 |
| 対応案及び 実施不可の場合 の理由 | 【実施する】 提案のとおり案内標識を取り替える。 |
| 位 置 図 | <p>至須知 至綾部・福知山 至祿山 至るり溪 千代川 IC 湯の花温泉 至京都 JR亀岡駅より 八田経由園部行バス 約35分 JR園部駅より 八田経由亀岡行バス 約30分</p> |
| 備 考 | |

写 真

写真①



写真②



| | |
|-------------------------|---|
| 番 号 | 347 |
| 路線・河川名等 | 京都府立須知高等学校 |
| 所 在 地 | 船井郡京丹波町豊田下川原166-1 |
| 提 案 内 容 | テニスコートを全面改修し、人工芝によるオムニコートにしてほしい。 |
| 現 在 の 状 況 | クレーコートが2面設置されているが、使用頻度が低くコート面が荒れており、現在使用されていない。 |
| 対応案及び 実施不可の場合 の理由 | 【実施しない】 環境整備に関する工事であるため対象外 |
| 位 置 図 | |


写 真

写真①



写真②



| | |
|-------------------------|--|
| 番 号 | 348 |
| 路線・河川名等 | 京都府立須知高等学校 |
| 所 在 地 | 船井郡京丹波町豊田下川原166-1 |
| 提 案 内 容 | 学校敷地内の駐車場について、全面アスファルト舗装に改修してほしい。 |
| 現 在 の 状 況 | 職員用の駐車場であり、北側はアスファルト舗装されているが、南側は未舗装で砂利が敷き詰められている。 |
| 対応案及び 実施不可の場合 の理由 | 【実施しない】 環境整備に関する工事であるため対象外 |
| 位 置 図 |  |

写 真

写真①



写真②



景観整備

府民公募型整備事業(府民提案型)

| | |
|-----------------|---|
| 番号 | 349 |
| 路線・河川名等 | 京都府立園部高等学校 |
| 所在地 | 南丹市園部町小桜町97 |
| 提案内容 | 昨年度本事業において、城門(正門)及び周辺の景観を整備し観光客の大幅な増加が見受けられたが、城門に隣接する巽櫓については未整備のままである。巽櫓入口の石階段の美装、扉の腐食・木材剥離箇所の修復により、景観美化を図ってほしい。 |
| 現在の状況 | 園部落の城郭・陣屋があった園部公園の一角に所在しており、本丸跡は明治20年から学校敷地として使用されている。現在も巽櫓、城門の櫓門(正門)、番所、太鼓櫓(移築済)、石垣の一部が現存し、観光スポットとして広く紹介されている。 巽櫓については老朽化が進んでおり、腐食等による劣化や破損箇所が見られる。 |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 【実施する】 破損・劣化箇所の改修及び入口周辺の外構改修により景観整備を行う。 |
| 位置図 | |
| 備考 | |

写 真

写真①



写真②



写真③

