

番 号	238
路線・河川名等	京都府立峰山高等学校
所在地	京丹後市峰山町古殿1185
提案内容	学校の西門を改修してほしい。 西門周辺に防犯カメラ及び外灯を設置してほしい。 また、正門周辺に回転灯付き注意看板を設置してほしい。
現在の状況	西門は老朽化のため開閉に支障をきたしている。 正門周辺については生徒の往来だけでなく、車も通行するが見通しが悪かったり暗いため、危険である。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 西門の改修を行う。 西門周辺への防犯カメラ、外灯及び正門周辺の看板については他事業で実施を検討する。
位置図	
備考	




写 真



写真 1



写真 2

番 号	239	写 真
路線・河川名等	京都府立峰山高等学校	<div data-bbox="1108 454 1220 502" style="text-align: center;">写真1</div> 
所在地	京丹後市峰山町古殿1185	
提 案 内 容	学校内のテニスコートへ通じる道を整備してほしい。	
現 在 の 状 況	テニスコートが山の斜面に沿っているため、斜面を登るような形で生徒が通行している。しかし、その道が舗装されていない。	
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施しない】 環境整備に該当するため実施しない。	
位 置 図		<div data-bbox="1108 1093 1220 1141" style="text-align: center;">写真2</div> 
備 考		

番 号	240
路線・河川名等	京都府立峰山高等学校弥栄分校
所在地	京丹後市弥栄町黒部380
提案内容	裏門に通じる坂道の下に側溝を整備し、雨水及び雪解け水が道路に流れ出ないようにしてほしい。
現在の状況	雨水や雪解け水が坂道つたって道路や民家の前に流れ込んでいる。冬期はその水が凍結しさらに危険な状態となる。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 側溝の整備を行う。
位置図	<p>The map shows the project location in a residential area. Key landmarks include the school (峰山高校 弥栄分校) circled in red, the local government office (弥栄町民局), and various roads like the National Route 42 (国道42号線) and the Taniyama Line (丹波線). The project site is located near the intersection of a road and a drainage ditch.</p>
備考	


写 真

写真1



写真2



番 号	241	写 真
路線・河川名等	京都府立峰山高等学校	<div data-bbox="1137 767 1211 807" data-label="Caption"> <p>写真</p> </div> 
所在地	京丹後市峰山町古殿1185	
提 案 内 容	校内に設置してされているマンホールの改修をしてほしい。	
現 在 の 状 況	マンホールの上を車が通るたびに音がして、うるさくて困っている。	
対応案及び 実施不可の場合の理由	他事業で実施を検討	
位 置 図		
備 考		

番 号	237	写 真
路線・河川名等	京都府立網野高等学校	<div data-bbox="1216 424 2101 1177" data-label="Image"> </div>
所在地	京丹後市網野町網野2820	
提 案 内 容	テニスコートの不陸整正を行い、ボールが飛び出さないようにしてほしい。	
現 在 の 状 況	テニスコートが不陸のためにイレギュラーバウンドすることがある。そのため予期せぬ方向へボールが飛んでしまい、コート外へ飛び出すこともある。飛び出したボールが道路を通行する人や車に当たるなどして事故が起こる危険性があったり、近くの民家の窓ガラスを破損したりすることも懸念される。	
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施する】 テニスコートの不陸整正を行う。	
位 置 図	<div data-bbox="412 991 1041 1437" data-label="Image"> </div>	
備 考		<div data-bbox="1115 794 1193 834" data-label="Caption"> <p>写真</p> </div>