

整理番号	34	受付番号	98
路線・河川名等	奥海印寺納所線		
所在地	大山崎町 円明寺		
現在の状況	高校生の通学路となっているが、道路の両側に竹林が覆い茂り、道路にはみ出している部分が多く暗い。また、カーブ区間にもなっており、視距が悪いため、車両が歩行者や自転車に気づきにくく危険な状態となっている。		
提案内容	竹の伐採		
技術審査の結果	実施しない		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



写真①



写真②



写真③



写真④

位置図



備考

民地部の竹であるため、実施できない。