



整理番号	38	受付番号	101
路線・河川名等	大山崎大枝線		
所在地	大山崎町 円明寺 土辺		
現在の状況	国道171号の信号待ちの車両が多い場合、大山崎大枝線から下植野大山崎線へ右折する車両が、大山崎大枝線を北進する車両を確認でききないため危険な状態となっている。		
提案内容	カーブミラー設置		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考

注意喚起の標識を設置する。