


整理番号	30	受付番号	165
路線・河川名等	大山崎大枝線		
所在地	長岡京市 調子2丁目		
現在の状況	調子八角交差点が整備された後、サントリー通りから大山崎町へ向かう車が、調子八角交差点を通らずに、市道を抜け道として通り抜ける車が多くなった。そのため、市道と大山崎大枝線（旧道）との交差点部分において、旧道を南進する車と抜け道を通行する車とが危険な状態となっている。		
提案内容	交差点カラー舗装		
技術審査の結果	実施しない		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



写真①



写真②



写真③

位置図



提案箇所

備考

市道を抜け道としない対策が必要であり、早期対応の必要性がない。