





受付番号	53	所在地	城陽市市边上芦原
路線・河川名等	国道307号	写真・詳細図等	
提案内容等	側溝・路面の改修		
技術審査の結果	実施する①	<p>〈舗装の劣化状況〉</p>  <p>わだち掘1.5cm</p> <p>クラック有</p>	<p>〈現況路側(側溝)の状況〉</p>  <p>側壁の傾き、蓋無し →側溝改修</p>
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする	<p>〈標準横断面図〉</p>  <p>区画線復旧工</p> <p>Go As Gr</p> <p>既存側溝:蓋無、側壁傾き有 側溝改修</p>	
位置図			
 <p>国道307号</p> <p>白坂</p> <p>上芦原</p> <p>坂口</p> <p>西生寺</p> <p>吉池</p> <p>提案区間 L=140m</p> <p>実施区間 L=5m ・防護柵設置工事</p> <p>実施区間 L=135m ・排水施設工事</p> <p>実施区間 L=140m ・舗装修繕工事</p>			
備考			