




受付番号	81	所在地	城陽市長池
路線・河川名等	上粕城陽線(長池停車場線)	写真・詳細図等	
提案内容等	側溝改修		
技術審査の結果	実施する①	<p>〈側溝蓋の劣化状況〉</p>  <p>蓋の損傷</p> <p>蓋の段差4cm</p> <p>蓋の改修</p> <p>蓋の改修</p>	
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
 <p>実施区間 L=22m ・側溝蓋改修工</p> <p>実施区間 L=142m ・側溝改修工事</p> <p>実施区間 L=502m ・側溝蓋改修工</p> <p>実施区間 L=53m ・側溝蓋改修工</p> <p>実施区間 L=139m ・側溝蓋改修工</p> <p>提案区間 L=976m</p> <p>上粕城陽線(長池停車場線)</p>		<p>〈標準横断面図〉</p>  <p>側溝蓋改修 B400用 コンクリート蓋</p> <p>側溝蓋改修 B400用 コンクリート蓋</p> <p>Co As Co</p>	
備考			