

番 号	126
路線・河川名等	京都府立東宇治高等学校
所 在 地	宇治市木幡平尾43-2
提 案 内 容	<p>鋼製の正門門扉が大変重く、かなりの力を加えないと開閉できない。また、一度動き出すとすぐに停止できないため、来校者が誤って挟まれる危険性がある。そのため、門扉をアルミ製の軽量なものに取り替えてほしい。</p> <p>また、門柱の幅が広く、車が学校から出る際に右側に死角ができてしまう。歩行者と接触事故を起こす危険性が高いため、見通しが良くなるよう門柱の幅を狭くしてほしい。</p>
現 在 の 状 況	片引きの鋼製スライド式門扉が設置されている。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施する】 提案のとおり軽量な門扉への取替え及び門柱改修を行う。
位 置 図	
備 考	

写 真

写真①



写真②

