


番号	142
路線・河川名等	京都府立城南菱創高等学校
所在地	宇治市小倉町南堀池
提案内容	グラウンド西側に防球フェンスが設置されているが、サッカーボールがフェンスを飛び越えることがある。危険であるため、防球フェンスを高くしてほしい。
現在の状況	高さ5~6mのフェンスが設置されているが、サッカーゴールに向けて蹴ったボールがフェンスを跳び越える場合がある。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 既存フェンスの嵩上げではフェンスを支える柱が嵩上げに耐えられず倒壊する危険性があるため、新たにコンクリート柱を設置し、防球ネットを張る。
位置図	
備考	

写真

写真①



写真②



写真③

