

番 号	143
路線・河川名等	京都府立宇治支援学校
所 在 地	宇治市広野町丸山10
提 案 内 容	駐輪場南側の側溝に溝蓋を設置してほしい。
現 在 の 状 況	深さ30cmの側溝が駐輪場南側と東側に設置されており、駐輪所進入口にあたる東側部分には溝蓋が設置されている。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施しない】 南側側溝から芝を挟んで通路が整備されており、当該側溝部分については通路として想定し得ず溝蓋の必要性は低いと判断される。
位 置 図	

写 真



写真①



写真②