



整理番号	8	受付番号	9
路線・河川名等	奥海印寺納所線		
所在地	長岡京市調子1丁目		
現在の状況	調子公民館前は、歩道が切り下がっているため駐車車両が多く、歩行者の通行を妨げている。また駐車車両は死角となり歩行者にとって危険な状態になっている。		
提案内容	歩道を西側に延長し、縁石を設置する。		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		



位置図



備考