

整理番号	2	受付番号	66
路線・河川名等	伏見向日線		
所在地	向日市森本町四ノ坪		
現在の状況	前田地下道の壁面より漏水しているため、晴天時においても歩道路面が濡れている状態である。そのため、歩行者・自転車が滑りやすく危険な状態となっている。		
提案内容	壁面からの漏水を止める。		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等




写真①

写真②

位置図



【A-A断面】



写真②

写真①

備考

歩道面で漏水が広がらないよう、歩道面に側溝等を設置し、車道の側溝へ排水できるよう、対策方法を検討のうえ実施する。