

番 号	182
路線・河川名等	京都府立向陽高等学校
所 在 地	向日市上植野町西大田
提 案 内 容	倒壊の危険がある既存のフェンスについて、土埃対策としての防砂ネットの設置にも耐える強度のあるフェンスへの取替を行う。
現 在 の 状 況	フェンスの支柱が腐食しており、基礎から離れている箇所もある。また、フェンスは道路を挟んで住宅に面しているため、倒壊すると大変危険である。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施する】
位 置 図	
備 考	危険性が認められるので、既存のフェンスの取替を行う。

写真1



写真2

