


受付番号	39	所在地	八幡市川口小西
路線・河川名等	八幡木津線		
提案内容等	アスファルトの劣化により表面の骨材が飛散しているため、舗装の修繕を提案		
技術審査の結果	一部実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
8	位置図		
	写真・詳細図等 <路側状況>   <標準断面図・標準構造図等> 		
備考	舗装の損傷の著しい片側の車線について、舗装修繕を実施する。		