




<p>受付番号</p>	<p>64</p>	<p>所在地</p>	<p>京田辺市普賢寺中島～御所ノ内 地内</p>
<p>路線・河川名等</p>	<p>普賢寺川</p>	<p>写真・詳細図等</p>	
<p>提案内容等</p>	<p>土砂が堆積し流れを阻害している。また、護岸にひび割れがあるため、浚渫と補修の提案</p>	<p>対象区間① ＜起点→終点方面＞</p>  	
<p>技術審査の結果</p>	<p>一部実施する</p>	<p>対象区間② ＜起点→終点方面＞</p>  	
<p>事業委員会意見等</p>	<p>技術審査のとおりとする</p>	<p>対象区間③ ＜起点→終点方面＞</p>  	
<p>51</p>	<p>位置図</p>		
 <p>観音寺橋</p> <p>公家谷橋</p> <p>浚渫工 提案延長=550m 実施延長=200m (河床整正)</p> <p>護岸工 提案延長=20m 実施延長=20m</p> <p>対象区間①(浚渫)</p> <p>対象区間②(浚渫)</p> <p>対象区間③(護岸)</p> <p>(C) 京都市自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>			
<p>備考</p>	<p>土砂の堆積が偏っている箇所について、河床整正を実施する。また、護岸について修繕を実施する。</p>		