

受付番号	103	所在地	八幡市八幡春日部～戸津北戸津 地内	
路線・河川名等	防賀川	写真・詳細図等		
提案内容等	管理用通路に穴(くぼみ)があり、歩行者がつまずく恐れがあるため、碎石補充の提案			
技術審査の結果	一部実施する			
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする			
59	位置図			
備考		くぼみが著しい箇所について、不陸整正を実施する。		
		<p>&lt;起点→終点方面&gt;</p> <p>&lt;終点→起点方面&gt;</p> <p>&lt;対象箇所・代表写真&gt;</p> <div style="text-align: center;"> </div>		