

受付番号	151	所在地	宇治田原町南中屋 地内
路線・河川名等	符作川	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	河床部が洗掘され、根入れが浅く損傷した護岸の補修の提案		
技術審査の結果	実施する	<起点→終点方面> 	<終点→起点方面> 
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする	<対象箇所・代表写真> 	
48 位 置 図			
			
備 考	護岸の補修を実施する。		
			