



<p>受付番号</p>	<p>156</p>	<p>所在地</p>	<p>綴喜郡宇治田原町南亥子～岡之藪 地内</p>
<p>路線・河川名等</p>	<p>犬打川</p>	<p>写真・詳細図等</p>	
<p>提案内容等</p>	<p>破損している護岸の復旧と、河積断面を小さくしている体積土砂の浚渫の提案</p>	<p>&lt;起点→終点方面&gt;</p> 	<p>&lt;中間点→終点方面&gt;</p> 
<p>技術審査の結果</p>	<p>一部実施する</p>	<p>標準断面①</p> 	
<p>事業委員会意見等</p>	<p>技術審査のとおりとする</p>	<p>&lt;護岸破損箇所&gt;</p> 	
<p>位置図</p>		<p>備考</p>	
		<p>護岸の補修を実施する。浚渫については、河川断面の10%を越える土砂が堆積している箇所について、実施する。</p>	