







<p>整理番号</p>	<p>9</p>	<p>写真 真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (歩車分離)</p>	 
<p>所在地</p>	<p>長岡京市長法寺川原谷31番地先 No. 608 大山崎大枝線長法寺小学校前</p>	 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 幅員が狭い府道に位置する。 ・ 交差点に長法寺小学校が隣接している。 ・ 東西に狭幅員の市道が交差している。 	
<p>要望内容</p>	<p>横断歩道をスクラップルにして、信号機を歩車分離式への変更を要望 受付番号29 (5月7日受理)</p>	
<p>位置図</p>		<p>交差点図面</p> 
<p>対応案</p>	<p>歩車分離式信号機に変更すると、信号待ち時間が長くなり、横断待ち時間の増加による歩行者の不安が、当該交差点には歩行者が安全に横断するために余裕がないため、実施困難</p>	