

府民公募型安心・安全整備事業(市町村協働型) 技術審査一覧

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | | | 技術審査結果 | 審査委員会意見等 | 備考 |
|------|------|-----------|------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------|------------|---------|-----------------|----------|--------|----------|----|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:対象工事番号を記入) | 地域づくりとの整合性 | | | 技術上の適合性 | 即効性 | | | | |
| | | | | | | | 公共事業の必要性、投資効果 | 地域づくり等との整合性 | 地域要望等との整合性 | | 関係法令、構造基準等との適合性 | 緊急対応の必要性 | | | |
| 1 | 道路 | 府道余部下舞鶴港線 | 舞鶴市下安久 | 側溝整備(蓋あり) L=76m ガードレール設置 L=33m | ○ | — | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 実施すべき | 報告了承 | |
| 2 | 道路 | 府道老富舞鶴線 | 綾部市老富町 | 舗装工(オーバーレイ) L=450m | ○ | — | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 実施すべき | 報告了承 | |
| 3 | 道路 | 府道岩崎市島線 | 福知山市宮 | 舗装工(舗装打ち換え) L=380m | ○ | — | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 実施すべき | 報告了承 | |
| 4 | 道路 | 国道175号 | 福知山市大江町三河 | 側溝整備 L=34m | ○ | — | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 実施すべき | 報告了承 | |
| 5 | 道路 | 府道山東大江線 | 福知山市夜久野町平野 | 側溝整備 L=180m | ○ | — | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 実施すべき | 報告了承 | |
| 6 | 道路 | 府道談夜久野線 | 福知山市夜久野町末 | 舗装工(舗装打ち換え) L=500m | ○ | — | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 実施すべき | 報告了承 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

◆【第1段階チェック:対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②建物の新築・改築工事、道路バイパス工事や河川整備、工事など複数年の事業期間を要する大規模な工事
- ③特定の個人や団体等に限られる工事
- ④申請時点で既に着手している工事又は実施中の工事
- ⑤他の事業の計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック:技術審査】 6項目について◎、○、×の評価を記入

中丹地域府民公募型安全・安心整備事業審査委員会 報告箇所位置図

平成21年4月30日



①余部下舞鶴港線側溝整備等

②老富舞鶴線舗装工(オーバーレイ)

④国道175号側溝整備

⑤山東大江線側溝整備

⑥談夜久野線舗装工(打ち換え)

③岩崎市島線舗装工(打ち換え)



①余部下舞鶴港線
側溝整備等

側溝蓋が不連続で規格もそろっていないため上部を歩くことができない。



②老富舞鶴線
舗装工（オーバーレイ）

舗装劣化状況
（全景）



②老富舞鶴線
舗装工（オーバーレイ）

舗装劣化状況
（拡大）



③岩崎市島線
福知山市宮地内
舗装損傷状況（全景）



③岩崎市島線
福知山市宮地内
舗装損傷状況 2

余 白



④国道175号
福知山市大江町三河地内
側溝現況1



④国道175号
福知山市大江町三河地内
側溝現況2

余 白



⑤山東大江線
福知山市夜久野町平野
側溝現況 1



⑤山東大江線
福知山市夜久野町平野
側溝現況 2

余 白



⑥談夜久野線
福知山市夜久野町末
舗装損傷状況 1



⑥談夜久野線
福知山市夜久野町末
舗装損傷状況 2



余 白