

府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	264	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	実施できない (H24で対応済み)
審査番号	東 - 161	箇所名	舞鶴市 西方寺 地内	現在の 状況	視距は十分とれている。	実施できない 理由	視距は確保されており、カーブミラーは設置しない。(なお、路面標示で対応済み)

(位置図)



H24にj対応した路面標示

府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	296	路河川名	舞鶴宮津線	提案内容	バスから見えるカーブミラーの設置、通行者に呼びかける看板増設、家から出る道(府道沿いに)赤ボール設置	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 162	箇所名	舞鶴市 上漆原 地内	現在の状況	昨年の府民公募でカーブミラーの代替えで注意看板と路面標示を実施した箇所である。その後、警察で横断歩道が設置された。	実施できない理由	特別な通行条件(Uターン)であり実施できない。H25対応済み。道路管理者が設置するものではない。(個人出入口)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	322	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	歩道に一定間隔で照明設置	対応案	実施できない
審査番号	東 - 163	箇所名	綾部市 有岡町・里町 地内	現在の状況	直線で見通しは良く、信号交差点以外は道路照明設備等は整備されていない	実施できない理由	道路照明設備が必要な箇所ではない。


(位置図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	323	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	歩道に一定間隔で照明設置	対応案	実施できない
審査番号	東 - 164	箇所名	綾部市 有岡町・里町 地内	現在の状況	直線で見通しは良く、信号交差点以外は道路照明設備等は整備されていない	実施できない理由	道路照明設備が必要な箇所ではない。

(位置図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	329	路河川名	国道175号線	提案内容	道路側溝の清掃と海岸への側溝を改良。	対応案	実施できない
審査番号	東 - 165	箇所名	舞鶴市 松陰 地内	現在の状況	国道175号の側溝と市道側溝が合流し国道を横断し臨港道路側へ流れている。市道側からの流入が大であり高潮の影響を受ける。	実施できない理由	道路排水に支障となる程の土砂は堆積していない。海岸への水路は道路管理施設でないため実施できない。



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	346	路河川名	国道175号	提案内容	側溝の段差改善	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 166	箇所名	舞鶴市 港地区 地内	現在の 状況	国道175号道路側溝と町中を通る市管理の水路が合流しており合流箇所では段差があることから市水路側で水溜まり状態になる。	実施できない理由	国道道路側溝の敷高は変えられない。 (水路管理者の対応)

(位置図)



府民公募型整備事業【景観整備】(府民提案型)


受付番号	348	路河川名	高野川	提案内容	雑木の剪定	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 167	箇所名	舞鶴市 引土～高野由里 地内	現在の状況	山側の民地から河川断面の上空に木枝がせり出しているが道路上まで至っていない。	実施できない理由	治水上支障となる雑木は対応済み。景観上支障となっている木は民地の樹木であり実施できない。又景観整備事業の対象でもない。



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	201-2	路河川名	府営住宅小倉団地	提案内容	団地内通路側溝蓋の復旧	対応案	他事業で実施予定
審査番号	東 - 168	箇所名	綾部市 上野町小倉 地内	現在の 状況	経年劣化のため破損していたり、入居者が 鉄板等で代替している箇所がある。	実施できな い理由	維持修繕で実施予定

(位置図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	202	路河川名	府営朝来西団地	提案内容	空室を活用した防災倉庫の整備	対応案	空家を防災倉庫として使用することが整理できた段階で、他事業で実施を検討
審査番号	東 - 169	箇所名	舞鶴市 朝来西町 地内	現在の状況	集会所に隣接する住戸等は空家となっている。	補足	住宅の目的外使用許可は、府民公募型整備事業の対象外であり、府営住宅の管理部門で検討をする。

(位置図)

