

H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	238	路河川名	牧川	提案内容	河道の浚渫	対応案	実施出来ない。
審査番号	西1 - 79	箇所名	福知山市 下小田 地内	現在の 状況	井堰が原因の貯水により水位が高い。	実施できな い理由	下流に井堰あり。著しい堆積でない。

〔位置図〕



標準断面図



流れ橋から下流を



流れ橋から上流を

