

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	137	路河川名	和久川	提案内容	川底に土砂が堆積しフラップゲートが作動しない	対応案	実施する
審査番号	西 - 121	箇所名	福知山市 樽水 地内	現在の状況	土砂及びゴミ等がありゲートが閉まりきっていない	実施できない理由	

〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	243	路河川名	和久川	提案内容	安全柵の新規設置	対応案	実施する
審査番号	西 - 122	箇所名	福知山市 今安 地内	現在の 状況	付近にゲートボール場があるため人の往来がある。	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	149	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	側溝修繕	対応案	他事業実施
審査番号	西 - 123	箇所名	福知山市 中地内	現在の 状況	蓋のがたつき(段差)	実施できない理由	—

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	18	路線名	土師川	提案内容	堤防法面補修(コンクリート張)	対応案	他事業実施(植生土のう)
審査番号	西 - 124	箇所名	福知山市 高畑 地内	現在の 状況	猪による掘り返し	実施できない理由	植生土のうにより復旧済

[位置図]




写真2

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	32	路河川名	福知山山南線	提案内容	投棄防止フェンス設置	対応案	他事業実施(②、④、⑤)
審査番号	西 - 125	箇所名	福知山市 奥榎原 地内	現在の 状況	沿線に不法投棄が多数確認されている	実施できない理由	

[位置図]



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	62	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	除草または張りコンクリート	対応案	他事業実施(除草)
審査番号	西 - 126	箇所名	福知山市 大江町尾藤口 地内	現在の 状況	雑草繁茂	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	160	路線名	篠山三和線	提案内容	年2回除草	対応案	他事業実施(年1回)
審査番号	西 - 127	箇所名	福知山市 三和町友淵 地内	現在の 状況	草が繁茂し通行に支障	実施できない理由	—

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	165	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	上部までの除草	対応案	他事業実施
審査番号	西 - 128	箇所名	福知山市 大江町尾藤口 地内	現在の 状況	雑草が繁茂している。	実施できない理由	

〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP



上部までの除草



他事業で実施

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	268	路線名	篠山三和線	提案内容	伐採	対応案	他事業実施 (車両の通行に支障となる枝伐採)
審査番号	西 - 129	箇所名	福知山市 三和町高杉 地内	現在の 状況	バス等大型車の運行に支障となる枝がある	実施できない理由	—

[位置図]



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	311	路線名	市島和知線	提案内容	除草	対応案	他事業実施
審査番号	西 - 130	箇所名	福知山市三和町 芦淵～下川合 地内	現在の状況	枝が通行に支障となっている	実施できない理由	-

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	328	路河川名	談夜久野線	提案内容	排水溝に堆積した枯れ葉等除去、定期的に点検	対応案	他事業実施(堆積した枯れ葉の除去)
審査番号	西 - 131	箇所名	福知山市 夜久野町下千原 地内	現在の状況	少量の枯れ葉等の堆積が確認された	実施できない理由	

〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	330	路線名	岩崎市島線	提案内容	定期的な除草	対応案	他事業実施(年1回)
審査番号	西 - 132	箇所名	福知山市 岩崎 地内	現在の 状況	通行に支障	実施できない理由	-

[位置図]



写真2

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	368	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	側溝蓋修繕	対応案	他事業実施
審査番号	西 - 133	箇所名	福知山市 中地内	現在の 状況	グレーチングが破損している	実施できない理由	—

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	369	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	除草	対応案	他事業実施(路側のみ)
審査番号	西 - 134	箇所名	福知山市 中 地内	現在の 状況	路側の草が繁茂し、やや見通しが悪い	実施できない理由	—

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	27	路河川名	桑村雲原線	提案内容	アスカーブ補修	対応案	一部実施(②のみ実施)
審査番号	西 - 135	箇所名	福知山市 上佐々木 地内	現在の 状況	一部アスカーブ破損	実施できな い理由	

〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	19	路線名	土師川	提案内容	樹木伐採	対応案	一部実施
審査番号	西 - 136	箇所名	福知山市 高畑 地内	現在の 状況	河川敷に樹木繁茂により流水阻害	実施できな い理由	—

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	94	路河川名	綾部宮津大江線	提案内容	ガードレール設置	対応案	一部実施(視線誘導標付スノーポール設置)
審査番号	西 - 137	箇所名	福知山市 大江町二俣 地内	現在の 状況	直線部であり、法面に高低差は2m弱。	実施できな い理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	237	路河川名	弘法川	提案内容	浚渫・土手の修復 土手の草木除去	対応案	一部実施する(浚渫は除く)
審査番号	西 - 138	箇所名	福知山市 下篠尾 地内	現在の 状況	護岸天端にはえている草木の根がコンクリートに損傷を与えている。堆積は確認出来ない。	実施できない理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	251	路河川名	国道176号	提案内容	飛沫防止板設置 グレーチング設置	対応案	一部実施する(車庫前は除く)
審査番号	西 - 139	箇所名	福知山市 雲原 地内	現在の 状況	通行車両によりシャーベット状の雪が民家へ跳ね上がる	実施できない理由	

〔位置図〕



真2

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	259	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	毎年除草 防草シート設置	対応案	一部実施する(防草シート除く)
審査番号	西 - 140	箇所名	福知山市 大江町南有路 地内	現在の 状況	除草作業は終了	実施できない理由	

〔位置図〕

