

## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(市町村協働型)

受付番号	501	路河川名	平川	提案内容	河川の屈曲部の護岸改修	対応案	他事業での実施を検討 (ブロック積工)
報告番号	東 - 501	箇所名	舞鶴市 西方寺 地内	現在の 状況	平成16年度台風23号により、護岸が崩壊し大型土のうで、仮復旧されている	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

