

府民公募型整備事業【安心・安全整備】(市町村協働型)

受付番号	503	路河川名	女布川	提案内容	護岸改修	対応案	実施できない
報告番号	東 - 503	箇所名	舞鶴市 女布 地内	現在の 状況	基本的に護岸は整備されているが、老朽した柵渠構造である。10m区間は土羽護岸である。	実施できない理由	舞鶴市の道路事業

