

## H28府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	227	路河川名	友渕川	提案内容	草木伐採	対応案	実施する①(伐採)
審査番号	西-81	箇所名	福知山市 三和町高杉地内	現在の 状況	雑木雑草が繁茂し河積を阻害している	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



①



①



# H28府民公募型整備事業(府民提案型)

## 安心・安全整備

受付番号	221	路河川名	川合川	提案内容	植石張工の復旧	対応案	実施する①(植石張工の実施)
審査番号	西-82	箇所名	福知山市 三和町大原地内	現在の 状況	河川の増水による低水部の一部洗掘がみられる。	実施できない理由	



①




①




## 府民公募型安心・安全整備事業(府民提案型)

受付番号	215	路河川名	尾藤川	提案内容	フラップゲートの新設と修繕	対応案	実施する① (フラップゲートの取替えと新設)
審査番号	西-83	箇所名	福知山市 大江町尾藤奥 地内	現在の 状況	フラップゲートの老朽化, 未整備なため、河川水が堤防内に逆流する。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②

# H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

# 府民提案型

受付番号	207	路河川名	談夜久野線	提案内容	側溝清掃	対応案	他事業で実施 (堆積した枯れ葉の除去)
審査番号	西-84	箇所名	福知山市 夜久野町下千原ユズリ 地内	現在の 状況	少量の枯れ葉の堆積がみられた。	実施できな い理由	

〔位置図〕



# H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

# 府民提案型


受付番号	220	路河川名	国道173号	提案内容	落石防護網の設置	対応案	他事業で実施
審査番号	西-85	箇所名	福知山市 三和町大原御供田 地内	現在の 状況	山側斜面より落石のため歩行(歩道)が大 変危険	実施できな い理由	板柵による簡易柵を実施

〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会  
(C) PASCO (C) INCREMENTP


標準断面図




## 府民公募型安心・安全整備事業(府民提案型)

受付番号	204	路河川名	牧川	提案内容	堤防のかさ上げ、浚渫	対応案	一部実施する。(護岸の部分的嵩上げ, 伐竹)
審査番号	西-86	箇所名	福知山市 夜久野町板生田谷垣 地内	現在の 状況	部分的に護岸が低い箇所がみられる。竹等が河川に倒れ込み、一部流水阻害がみられる。	実施できない理由	

〔位置図〕




標準断面図




# 府民公募型安心・安全整備事業(府民提案型)

受付番号	245	路河川名	小畑川・畑川	提案内容	護岸の修繕	対応案	一部実施する(③, ⑥護岸の設置)
審査番号	西-87	箇所名	福知山市 夜久野町畑 地内	現在の 状況	石積護岸の崩れが著しく、一部では府道に影響を及ぼす恐れがある。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



② 実施できない



実施する

③

⑥



# H28府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	8	路河川名	和久川 鴨谷川	提案内容	巻き上げ機の修繕、塗装他(10箇所)	対応案	一部実施する①(塗装他)
審査番号	西-88	箇所名	福知山市 新庄地内	現在の 状況	樋門巻き上げ機が老朽化し錆び付いている	実施できな い理由	

〔位置図〕

位置図



①



④



⑧



⑩





# H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

# 府民提案型

受付番号	46	路河川名	福知山綾部線	提案内容	舗装修繕	対応案	実施できない。
審査番号	西-89	箇所名	福知山市 石原 地内	現在の 状況	市道部の舗装に劣化がみられる。	実施できない理由	①京都府が管理する施設ではないため。

〔位置図〕



標準断面図



## H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

## 府民提案型

受付番号	202	路河川名	但東夜久野線	提案内容	側溝蓋の設置	対応案	実施できない
審査番号	西-90	箇所名	福知山市 夜久野町板生 地内	現在の 状況	路肩幅が広く、農地・倉庫傍らにある 開水路	実施できない 理由	緊急性を要しないため。 (利用が少ない。)

〔位置図〕



標準断面図



## H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

## 府民提案型


受付番号	218	路河川名	西坂蓼原線	提案内容	側溝改良	対応案	実施できない
審査番号	西-91	箇所名	福知山市 大江町尾藤奥 地内	現在の 状況	水路の詰まり等は確認できない。	実施できない 理由	緊急性を要しないため。 (H27に実施できない旨 回答済み。)



# H28府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備


受付番号	174	路河川名	土師川	提案内容	草木伐採	対応案	実施できない
審査番号	西-92	箇所名	福知山市 宮地内	現在の 状況	河川高水敷に雑木雑草が繁茂し景観を損ねている	実施できない理由	緊急性を要しないため。 (特に河積を阻害しているとは言えない)



## 府民公募型安心・安全整備事業(府民提案型)


受付番号	173	路河川名	直見川	提案内容	水叩き下の河床嵩上	対応案	実施できない
審査番号	西-93	箇所名	福知山市 夜久野町宮垣 地内	現在の 状況	落差工の水流の裏側が空洞化しており、護岸より水が噴き出ている。	実施できない 理由	①京都府が管理する施設ではないため。

〔位置図〕



至 国道9号

標準断面図



## H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

## 府民提案型

受付番号	199	路河川名	桑村雲原線	提案内容	兼用護岸の復旧	対応案	実施できない。
審査番号	西-94	箇所名	福知山市 夜久野町小畑 地内	現在の 状況	路肩の舗装止壁に変状なく、玉石護岸がみられる。	実施できない理由	緊急性を要しないため。

〔位置図〕



標準断面図



至上佐々木



至上佐々木

# H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】


# 府民提案型

受付番号	100	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	防犯灯の設置	対応案	実施できない（防犯灯設置）
審査番号	西-95	箇所名	福知山市 字池部 地内	現在の 状況	防犯灯も少なく保全上問題がある。特に交 差点・農道が危険である。	実施できな い理由	①京都府が管理する施設ではないため。

〔位置図〕



標準断面図



# H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

## 府民提案型

受付番号	161	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	既設水銀灯のLED化	対応案	実施できない
審査番号	西-96	箇所名	福知山市 川北 地内	現在の 状況	水銀灯の設置。	実施できない 理由	緊急を要しないため。

〔位置図〕



標準断面図

至  
綾  
部

至  
綾  
部



至  
猪  
崎





# H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】


## 府民提案型

受付番号	180	路河川名	福知山山南線	提案内容	外灯の設置	対応案	実施できない（防犯灯の設置）
審査番号	西-97	箇所名	福知山市 住所大山 地内	現在の 状況	通学路で歩行者も通るが、外灯が無く夜間の通行が危険である。	実施できない理由	①京都府が管理する施設ではないため。

〔位置図〕



標準断面図



## H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

## 府民提案型

受付番号	210	路河川名	国道175号	提案内容	外灯の設置	対応案	実施できない
審査番号	西-98	箇所名	福知山市 大江町北有路 地内	現在の 状況	交差点及び横断歩道等が無い、工 事中の道路。	実施できな い理由	①京都府が管理する施設ではな いため。

〔位置図〕



標準断面図



至  
三  
河



至  
関

## H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

## 府民提案型

受付番号	225	路河川名	篠山三和線	提案内容	外灯の設置	対応案	実施できない
審査番号	西-99	箇所名	福知山市 三和町菟原中 地内	現在の 状況	路肩が広く外灯がなく暗い。	実施できない 理由	①京都府が管理する施設ではないため。



## H28府民公募型整備事業【安心・安全整備】

## 府民提案型

受付番号	246	路河川名	市島和知線	提案内容	防犯灯のLED化	対応案	実施できない
審査番号	西-100	箇所名	福知山市 三和町下川合 地内	現在の 状況	蛍光灯の防犯灯なので暗く明るさがない	実施できない 理由	①京都府が管理する施設ではないため。

〔位置図〕



標準断面図

