

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	102	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	①側溝の土砂撤去②凍結防止剤の設置	対応案	一部実施(採択・①側溝清掃)
審査番号	西-81	箇所名	福知山市 中地内	現在の状況	側溝に土砂堆積が見られる。凍結防止剤が設置していない。	実施できない理由	②府管理施設で無い

〔位置図〕




平面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	113	路河川名	中山綾部線	提案内容	流末までの水路補修	対応案	一部実施(採択・側溝工)
審査番号	西-82	箇所名	福知山市 三和町辻 地内	現在の 状況	縦水路の一部破損変状がみられる。	実施できない理由	京都府の管理施設でないため。(道路区域のみ実施)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	51	路河川名	国道426号	提案内容	路肩清掃	対応案	一部実施 (採択・排水機能支障部)
審査番号	西一83	箇所名	福知山市 日尾～夷 地内	現在の 状況	路肩に落ち葉等が堆積し、排水機能に 影響を与えている箇所がみられる。	実施できな い理由	著しい堆積が見られない。(排水機能 に支障のある箇所のみ実施)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	9	路河川名	国道173号	提案内容	横断管改修	対応案	一部実施(採択・根固め工)
審査番号	西-84	箇所名	福知山市 三和町大原 地内	現在の 状況	道路横断管が法面中腹で終わっている。	実施できない理由	水路は府の管理施設でないため。(道路本体への影響を抑えるため最小限の対策を実施)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	50	路河川名	国道426号	提案内容	①伐採 ②法面保護	対応案	一部実施(採択・①倒木の撤去)
審査番号	西-85	箇所名	福知山市 夷地内	現在の 状況	落石の散在は見られるが、直ぐに剥落の恐れはなく経過観察中	実施できない理由	②緊急性が低い



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	37	路河川名	綾部大江線	提案内容	伐採	対応案	一部実施(採択・支障枝の撤去)
審査番号	西-86	箇所名	福知山市 大江町二箇 地内	現在の 状況	枝が府道に覆いかぶさってる。	実施できない理由	走行に支障が無いため。 (支障枝のみ撤去)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】


府民提案型

受付番号	190	路河川名	京丹波三和線	提案内容	立木の伐採	対応案	一部実施(採択・支障枝の撤去)
審査番号	西-87	箇所名	福知山市 三和町大身 地内	現在の 状況	枝が府道に覆いかぶさってる。	実施できない理由	走行に支障が無いため。 (支障枝のみ撤去)

〔位置図〕



横断面



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】


府民提案型

受付番号	215	路河川名	京丹波三和線	提案内容	伐採	対応案	一部実施(採択・支障枝の撤去)
審査番号	西一88	箇所名	福知山市 三和町大身 地内	現在の 状況	枝が府道に覆いかぶさってる。	実施できない理由	走行に支障が無いため。 (支障枝のみ撤去)

〔位置図〕



横断面図




H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	134	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	雑木の伐採	対応案	一部実施(採択・支障枝の撤去)
審査番号	西-89	箇所名	福知山市 川北 地内	現在の 状況	木の枝が道路に覆いかぶさっている。	実施できない理由	走行に支障が無いため。 (支障枝のみ撤去)

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	135	路河川名	篠山三和線	提案内容	雑木の伐採	対応案	一部実施(採択・支障枝の撤去)
審査番号	西-90	箇所名	福知山市 三和町高杉 地内	現在の 状況	枝が府道に覆いかぶさってる。	実施できない理由	走行に支障が無いため。 (支障枝のみ撤去)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	76	路河川名	福知山綾部線	提案内容	伐採・除草	対応案	一部実施(採択・支障枝の撤去)
審査番号	西-91	箇所名	福知山市 興地内	現在の 状況	雑草, 支障枝が歩道空間に入り込んで いる。	実施できな い理由	走行に支障が無いため。 (支障枝のみ撤去)

〔位置図〕




H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	146	路河川名	牧川	提案内容	竹の除去	対応案	一部実施(採択・河積阻害区間の伐採)
審査番号	西-92	箇所名	福知山市 大見長祖 地内	現在の 状況	雑木・竹が一部河積を阻害している	実施できない理由	特に河積を阻害しているとは言えない。(河積阻害区間のみ伐採)

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	48	路河川名	国道426号	提案内容	ガードレール改良	対応案	一部実施(採択・幅員狭小著しい箇所 で実施)
審査番号	西-93	箇所名	福知山市 夷地内	現在の 状況	路肩幅狭小箇所のガードレールに接 触跡, 変形が見られる。	実施できな い理由	破損、幅員狭小は部分的



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	46	路河川名	国道426号	提案内容	ガードレール更新	対応案	一部実施(採択・基準高不足箇所のガードレール更新)
審査番号	西-94	箇所名	福知山市 中佐々木~下佐々木 地内	現在の状況	ガードレールの老朽化及び設置高さの変状が見られる。	実施できない理由	必要な機能は確保されている。 (基準高不足箇所のガードレール更新)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	84	路河川名	市島和知線	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	一部実施(採択・①カーブミラー設置)
審査番号	西-95	箇所名	福知山市三和町 台頭出合橋 地内	現在の 状況	見通しがきかない幅員狭小のカーブ。大型車の通行も見られる。	実施できない理由	②見通しは良い。



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型



受付番号	192	路河川名	山東大江線	提案内容	区画線再設置	対応案	一部実施 (採択・消失著しい箇所の区画線更新)
審査番号	西-96	箇所名	福知山市 天座二区 地内	現在の 状況	一部区画線の消失が見られる。	実施できない理由	区画線は機能を果たしている。 (消失著しい箇所の区画線を更新)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	109	路河川名	山東大江線	提案内容	区画線再設置	対応案	一部実施(採択・区画線工) (H27採択済み)
審査番号	西-97	箇所名	福知山市夜久野町 直見 地内	現在の 状況	区画線の明示が不十分な箇所がみられる。	実施できない理由	区画線は機能を果たしている。 (消失著しい箇所の区画線を更新)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	174	路河川名	下野条上川口停車場線	提案内容	区画線再設置	対応案	一部実施 (採択・消失著しい箇所の区画線更新)
審査番号	西-98	箇所名	福知山市 喜多 地内	現在の 状況	一部区画線の消失が見られる。	実施できない理由	区画線は機能を果たしている。 (消失著しい箇所の区画線を更新)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】



府民提案型

受付番号	118	路河川名	本郷辻線	提案内容	減速を目的とした薄層舗装、看板設置等	対応案	一部実施(採択・路面表示)
審査番号	西-99	箇所名	福知山市 三和町菟原下 地内	現在の状況	道路改良のなされた緩いカーブが続き、走行スピードが速い。	実施できない理由	薄層舗装は騒音を発生するため。

〔位置図〕



平面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	171	路河川名	下野条上川口停車場線	提案内容	区画線設置、再設置	対応案	一部実施 (採択・消失著しい箇所の区画線設置)
審査番号	西-100	箇所名	福知山市 喜多～上野条 地内	現在の 状況	区画線の消失、未整備区間が見られる。	実施できない理由	区画線は機能を果たしている。 (消失著しい箇所、未整備箇所の区画線を設置)

