


H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	58	路河川名	和久川	提案内容	堤防道路舗装	対応案	不採択
審査番号	西 - 61	箇所名	福知山市 字半田地内	現在の 状況	堤防道路坂路部の砂利が市道に散乱して いる。	実施できな い理由	緊急性が低い

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	97	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	側溝蓋の設置	対応案	実施(採択・側溝の蓋設置)
審査番号	西一62	箇所名	福知山市 大江町佛性寺 地内	現在の 状況	既設側溝蓋のガタつき, 未設置区 間がみられる。	実施できな い理由	

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	217	路河川名	小坂青垣線	提案内容	側溝清掃	対応案	実施(採択・側溝清掃)
審査番号	西-63	箇所名	福知山市 夜久野町井田 地内	現在の状況	側溝に土砂の堆積	実施できない理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	101	路河川名	小坂青垣線	提案内容	側溝蓋の設置	対応案	実施(採択・側溝蓋設置)
審査番号	西-64	箇所名	福知山市 夜久野町今里 地内	現在の 状況	幅員狭小区間の側溝蓋未設置。	実施できない理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】


府民提案型

受付番号	136	路河川名	篠山三和線	提案内容	側溝, 道路法面の補修	対応案	実施(採択・側溝工)
審査番号	西-65	箇所名	福知山市 三和町高杉 地内	現在の 状況	側溝の一部が破損、法面水もれ。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	137	路河川名	篠山三和線	提案内容	側溝の補修	対応案	実施(採択・側溝補修)
審査番号	西-66	箇所名	福知山市 三和町高杉 地内	現在の 状況	側溝から水もれ。	実施できな い理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	173	路河川名	下野条上川口停車場線	提案内容	溝蓋設置	対応案	実施(採択・溝蓋設置)
審査番号	西-67	箇所名	福知山市 喜多 地内	現在の 状況	水路柵の蓋が無い。	実施できない理由	


〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	63	路河川名	下野条上川口停車場線	提案内容	擁壁排水流末処理	対応案	実施(採択・擁壁排水流末処理)
審査番号	西-68	箇所名	福知山市 大呂 地内	現在の 状況	ブロック擁壁から漏水	実施できな い理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	41	路河川名	中山綾部線	提案内容	側溝清掃, 側溝蓋設置	対応案	実施(採択:側溝清掃、側溝蓋設置)
審査番号	西-69	箇所名	福知山市三和町 上川合 地内	現在の 状況	溝蓋が無く、土砂の堆積が見られる。	実施できない理由	



標準断面



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	165	路河川名	牧川	提案内容	木の除去	対応案	実施(採択・伐採)
審査番号	西-70	箇所名	福知山市 石本 地内	現在の 状況	木の枝が隣接民地に覆いかぶさっている。	実施できない理由	

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	126	路河川名	国道175号	提案内容	標識設置	対応案	実施(採択・標識設置)
審査番号	西-71	箇所名	福知山市 下天津 地内	現在の 状況	交通量が多く、鹿等の飛び出しがあり 危険である。	実施できない 理由	

〔位置図〕

至 公庄

至 牧

至 舞鶴

国道175号

L=2000m

平面図

至 牧

至 舞鶴

注意喚起看板設置

至 公庄

国道175号

至 牧

注意喚起看板設置

至 牧

国道175号

至 公庄

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	125	路河川名	国道176号	提案内容	標識設置	対応案	実施(採択・標識設置)
審査番号	西-72	箇所名	福知山市 下野条 地内	現在の 状況	交通量が多く、鹿等の飛び出しがあり危険である。	実施できない理由	

〔位置図〕



平面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	243	路河川名	綾部大江宮津線 (大雲橋)	提案内容	案内標識の清掃・再塗装	対応案	実施 (採択・案内標識の清掃・再塗装)
審査番号	西-73	箇所名	福知山市 大江町南有路 地内	現在の状況	経年劣化により視認性が低下している。	実施できない理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	110	路河川名	福知山山南線	提案内容	速度抑制の看板設置	対応案	実施(採択・路面表示)
審査番号	西-74	箇所名	福知山市 大門 地内	現在の 状況	長い下り坂が続く直線区間。	実施できない理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	128	路河川名	小坂青垣線	提案内容	ガードレール・視線誘導標設置	対応案	実施(採択・ガードレール、視線誘導標設置)
審査番号	西-76	箇所名	福知山市 夜久野町畑峠 地内	現在の 状況	ガードレールが設置されていない。	実施できない理由	

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	221	路河川名	山東大江線	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	実施(採択・カーブミラー設置)
審査番号	西-77	箇所名	福知山市 夜久野町平野 地内	現在の 状況	見通しがきかない幅員狭小のカーブ。大型車の通行も見られる。	実施できない理由	

〔位置図〕





平面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	60	路河川名	福知山山南線	提案内容	舗装修繕	対応案	実施(採択・舗装工)
審査番号	西-78	箇所名	福知山市 十三丘 地内	現在の 状況	舗装修復箇所の窪みによる段差。	実施できない理由	




H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	191	路河川名	市島和知線	提案内容	路面段差の解消	対応案	実施(採択・舗装工)
審査番号	西-79	箇所名	福知山市 三和町上川合 地内	現在の 状況	舗装の沈下, 亀裂が見られる。	実施できない理由	

〔位置図〕



平面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	237	路河川名	但東夜久野線	提案内容	落石対策	対応案	実施(採択・落石防止柵工)
審査番号	西-80	箇所名	福知山市夜久野町 板生 田谷垣 地内	現在の状況	擁壁上部法面より、小径の落石がみられる。	実施できない理由	/

