


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(19総複第933号)

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	新て3005
区域名	野殿Ⅳ
所在地	京都府相楽郡南山城村野殿地区

土砂災害警戒区域		
土砂災害特別警戒区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	



移動による力の最大値(kN/m ²)	103.3
移動高の最大(m)	1.0
堆積による力の最大値(kN/m ²)	14.5
堆積高の最大(m)	2.9