


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



「測量法に基づく国土地理院長承認（複製） R 2JHf 556」  
 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	L1026-6
区域名	禅定寺
所在地	綴喜郡宇治田原町禅定寺

土砂災害警戒区域		
土砂災害特別警戒区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

移動による力の最大値 (kN/m <sup>2</sup> )	134.5
移動高の最大(m)	1.0
堆積による力の最大値 (kN/m <sup>2</sup> )	14.3
堆積高の最大(m)	2.8

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図

