




府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 ) < 既要望 >

<p>整理番号</p>	<p>11</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機(新設・定周期式)</p>		
<p>所在地</p>	<p>南丹市園部町穴人中台29番地1先 竹井室河原線大河内口八田線交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 交差点付近は田園地帯で見通しは良好である。薄層舗装等の対策が実施されている。</li> </ul>		
<p>要望内容</p>	<p>一時停止規制はあるが、道路幅員が同じのため一時停止しない車両があるため、安全対策として信号機の設置要望。 受付番号198(6月26日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>交通量は少なく見とおしも良好であり、また、薄層舗装や警戒標識も設置され安全対策が講じられており、加えて一時停止の交通規制も実施していることから信号機は設置しない。</p>		
		<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 	






府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

整理番号	12	写真
交通安全施設	信号機(新設・半感应式)・(施設・停止線移設)	
所在地	船井郡京丹波町豊田下川原2-1先 国道9号富田胡麻停車場線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は旧来からの民家と田畑が混在し、交差点東側にはガソリンスタンド、南東方向には須知高校がある。</li> </ul>	
要望内容	府道から国道へ右折する際、上り車線側の見通しが悪く危険であるため、感知式信号機の設置及び停止線移設要望。 信号機関係 受付番号208(6月27日受理) 施設関係 受付番号314(6月29日受理)	
位置図		<p>交差点図面</p>
対応案	停止線の位置変更は実施済み。なお、「止まれ」文字の新設、植栽帯の剪定等の安全対策を実施し、見とおしも改善されたため、信号機については設置しない。	




府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 ) < 既要望 >

<p>整理番号</p>	<p>13</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・定周期式)</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>①</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>②</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>③</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>④</p> </div> </div>	
<p>所在地</p>	<p>亀岡市大井町小金岐2丁目19-1先 小金岐土田線土田3丁目1号線交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>・ 付近の環境 周辺は旧来からの住宅が密集しており、東方には大成中学校、南東方向にはJR並河駅や大井小学校がある。</li> </ul>		
<p>要望内容</p>	<p>一時停止規制が実施されているが、交通量も多く危険なことから出合頭事故防止のため信号機の設置要望。 受付番号215 (6月29日受理)</p>		
<p>位置図</p>	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1;"> <p style="text-align: center;">交差点図面</p>  </div> </div>		
<p>対応案</p>	<p>既設信号機に近接 (約50m) しており、道路の優先順及び位安全対策として一時停止規制やカーブミラーも設置しているため実施しない。</p>		






府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 ) < 既要望 >

<p>整理番号</p>	<p>14</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>		
<p>所在地</p>	<p>亀岡市西別院柚原83番地先 国道423号市道柚原犬甘野線交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>・ 付近の環境 付近は国道沿いに住宅が点在しており、南側に住宅地がある。交差点から東方向には西別院小学校がある。</li> </ul>		
<p>要望内容</p>	<p>国道、市道ともに交通量が多く見通しの悪い交差点のため信号機の設置を要望。 受付番号357 (6月29日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>南西側の路肩が狭隘で建柱スペースがなく、また、変則交差点で交差点の改良も必要のため、現状の道路形状では実施できない。</p>		<p style="text-align: center;">交 差 点 図 面</p> 

府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>15</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>亀岡市西別院町神地向ノ前8番地1先 国道423号犬甘野神地線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>・ 付近の環境 周辺は旧来からの住宅と田畑が混在しており、北東方向には西別院小学校、北方には亀岡ゴルフクラブがある。</li> </ul>		
<p>要望内容</p>	<p>市道犬甘野神地線の拡幅工事が終了し、交通量が増加したため安全対策として信号機の設置要望。 受付番号358 (6月29日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>見とおし及び市道の交通量から信号機は設置しないが、優先関係をより明確にするため市道側の一時停止規制を実施予定。</p>	<p style="text-align: center;">交 差 点 図 面</p> 