


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) <既要望>)

整理番号	56	写真
交通安全施設	一時停止	
所在地	亀岡市保津町風呂ノ本1-1先交差点	
現在の状況	提案場所は住宅地内で、交通量は少なく、市道風呂ノ本線は府道嵯峨亀岡線に通じている。見通しの悪い丁字型の交差点である。	
要望内容	市道保津42号線と市道風呂ノ本号線交差点部に一時停止規制実施要望。 受理番号351(6月29日)	
位置図		交差点図面
対応案	現場調査した結果、市道風呂ノ本線が主道路であることから、従道路である市道保津42号線に一時停止規制を実施する措置を講じることとする。 道路管理者に対して、車道外側線及び路面表示（クロスマーカー）の設置を依頼。	


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) <既要望>)

整理番号	57	写真
交通安全施設	一時停止	①  ②  ③ 
所在地	亀岡市稗田野町鹿谷中村58番地先交差点	④  ⑤ 
現在の状況	要望場所の周囲は、田畠となっている。 南東方向に稗田野小学校がある。	交差点図面
要望内容	市道佐伯鉱山線と市道太田鹿谷線交差点部に一時停止規制実施要望。 受理番号352（6月29日受理）	
位置図		
対応案	提案どおり実施する措置を講じることとする。 なお、道路管理者による交差点の改良（コンパクト化）の整備等道路環境の整備措置が講じられることを条件として実施する。	


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型)<既要望>)

整理番号	58	写真
交通安全施設	横断歩道	①  ② 
所在地	亀岡市薄田野町佐伯下峠先交差点	③  ④ 
現在の状況	交通規制 交差点画面記載のとおり。 周辺の環境 湯ノ花温泉に通じる市道湯ノ花温泉線で住宅が点在する地域で湯ノ花温泉から下り勾配のカーブ地点である。	交差点画面
要望内容	市道湯ノ花温泉線を横断するための横断歩道要望。 受理番号355（6月28日）	
位置図		
対応案	提案場所については、カーブ地点で見通しが悪いことから、歩行者の横断場所として指定することは、適当でないと判断する。 安全対策については、道路管理者等と連係して推進することとする。	

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型)<既要望>)

整理番号	59	写真	
交通安全施設	横断歩道	①  ②  ③ 	
所在地	亀岡市稗田野町太田丁田17-5 先交差点	④  ⑤  ⑥ 	
現在の状況	要望場所の周囲は、水田地帯で、南方には工場が立ち並び、東方には中学校がある。市道は南桑中学校の通学路となっており、府道の交通量が多い。	交差点図面	
要望内容	府道東掛小林号線と市道太田鹿谷線交差点部に横断歩道の設置要望。 受理番号356、361（6月29日）		
位置図			
対応案	<p>道路管理者による歩行者の横断待機場所（滞留場所）の整備等道路環境の整備措置が講じられることを条件として実施する措置を講じることとする。</p>		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) <既要望>)

整理番号	60	写真
交通安全施設	追越しのための右側部分はみ出し通行禁止	①
所在地	亀岡市東本梅町中野・宮前町宮川 国道372号	②
現在の状況	要望場所の周辺は田畠となっている。幹線道路で朝夕及び土・日曜日・祝日等に交通量が増加する。	③
要望内容	国道372号線神田橋付近を追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制の実施要望。 受理番号359(6月29日受理)	④
位置図		交差点図面
対応案	<p>整備された平坦な道路から、神田橋付近にかけては勾配も2.4%と緩やかで視距も確保されており、道路幅員の広狭がなく、交通流も安定しており、また、追越しを原因とする事故が発生していないことから、実施の必要性は低いと判断する。</p> <p>安全対策については、道路管理者等関係機関と連携して推進することとする。</p>	