

施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町西田 八木大橋東詰～井尻団地入口までの約250mの歩道
提案内容	道路照明の設置

現在の状況	周辺に道路照明・防犯灯の設置なし
-------	------------------

現況写真

起点側から撮影




終点側から撮影



位置図



平面図



審査結果	実施しない (道路照明の設置要件に満たない。)
------	-------------------------

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 191

施設名	園部能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町仁江甲溝畑
提案内容	投棄防止壁の設置
現在の状況	府道法面下に民家があり通行車輛からゴミが投棄されたら民家に落下する。

現況写真

起点



終点



正面写真




Gr背面



位置図



平面図



審査結果

実施しない (京都府の管理施設でないため。)


施設名	官山川、馬田川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町氷所
提案内容	河川管理用通路の舗装

現在の状況	碎石舗装にわだちや凹凸が多数発生し、大きな水たまりもできている。
-------	----------------------------------

現況写真



位置図



審査結果

実施②

施設名	京都日吉美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町胡麻 中野辺谷～清水約500m
提案内容	側溝蓋の設置

現在の状況
側溝開口部は蓋掛かりが有る箇所、無い箇所が混在し蓋を掛けると蓋掛かりがない箇所に通行者が落下する恐れあり。蓋を掛ける事によりさらに通行車両の速度が上がる恐れあり。

現況写真


側溝蓋掛け要望箇所、周辺状況



位置図



平面図



審査結果

実施しない
(通行車両の速度が上がる恐れ等があるため。)

施設名	長谷八木線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町埴生 杉尾
提案内容	法面崩落対策
現在の状況	提案箇所は南丹市道の法面である。

現況写真



位置図



審査結果

実施しない
 (京都府の管理施設でないため。(南丹市道))

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

248

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町埴生 埴生郵便局駐車場東隣接地路肩陥没
提案内容	路肩への駐停車対策

現在の状況	路肩(待避所的部分)に段差・水たまりが生じている
-------	--------------------------

現況写真

起点側から撮影



路肩部の状況




終点側から撮影



位置図



平面図



審査結果

実施①

(路肩補修、ポストコーンの設置を実施)

施設名	国道477号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町半田
提案内容	舗装修繕

現在の状況	AについてはL=10m、全幅にクラック等が発生している。 Bについては側溝と路面に段差あり。全体(L=140m)に舗装が沈下している。
-------	--

現況写真

A



B



位置図



平面図



審査結果


実施①

施設名	川谷川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町三笠
提案内容	護岸修繕
現在の状況	護岸が崩れている

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施① (緊急工事で対応する。)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

255

施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町高野 栢原
提案内容	護岸整備

現在の状況	住宅は河川よりかなり高い位置にある 崩れかけているのは宅地の法面と思われる
-------	--

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
(京都府の管理施設でないため。(河川区域外))

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 熊壁
提案内容	落差工の改修

現在の状況	落差工が破損している
-------	------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②