

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 脇 脇バス停より下流
提案内容	護岸改修

現在の状況	石積み護岸の老朽化により一部に損傷が見られる。
-------	-------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（早期対応の必要性はない。経過観測を続ける。）



施設名	横谷川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 熊壁
提案内容	護岸改修

現在の状況	ブロック背面の土砂が流出しており、昨年度から経過観察しているが、若干護岸が前に出ている。河床先掘などは見られない。
-------	---

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (原因究明の上、実施)



施設名	イメタチ川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 熊壁
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	堆砂状況は、満砂状態である。
-------	----------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果	実施しない (早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)
------	-------------------------------



施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 山森
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	土砂の堆積は見られる。河川は河床低下の傾向にある。
-------	---------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（土砂堆積は市管理河川の上谷川であるため。）




施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 山森
提案内容	護岸修繕

現在の状況	道路の兼用護岸が老朽化により一部損傷している。
-------	-------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（市道との兼用護岸で、市道管理者の対応であるため。）



施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 熊壁 太田橋下流堰堤
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	護岸裾に土砂が堆積し草が繁茂している。河川は河床低下傾向にある。
-------	----------------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（河床低下の傾向がある。経過観察を続ける。）



施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 山森
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	土砂の堆積は見られるが、河床は低下傾向にある。
-------	-------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（河床低下の傾向がある。経過観察を続ける。）

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

195

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町高野 静原～砂木
提案内容	自転車歩行者道の設置
現在の状況	歩道未整備の区間であり、大型車の通行も多く、危険な箇所である。



審査結果

実施しない（複数年を要する大規模な工事であるため。）



府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

196

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町高野 今宮
提案内容	除草(年3回)
現在の状況	年に1回、工業者による草刈りを実施している。

現況写真



位置図



審査結果

実施しない(美化の効果が一時的な環境整備であるため。)



施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町鶴ヶ岡
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	土砂の堆積が見られる。
-------	-------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (H25府民提案221と同一)