

施設名	園部平屋線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町上木崎町 ベルタウンマツモト駐車場出入口付近の約20m
提案内容	歩道舗装の改修

現在の状況
 2店舗の入り口で商品搬入の大型車両の通行も多いため、昨年度破損した街渠を撤去し応急対応として舗装をかけた状態。一般の買い物客も多く歩車分離されていないことから速度を落とさず店舗に出入りする状態で、歩道通行者には非常に危険な状態。また、店舗入り口西側の歩道縦断が不良で通行者が事故を起こす可能性もある。

現況写真




位置図




平面図

1 主要地方道園部・平屋線台帳平面図



(歩道縦断の不良)




審査結果

実施①

施設名	園部平屋線
提案区分	景観整備
提案箇所	南丹市日吉町殿田ハジキリ地内 紅春～今井生コン付近
提案内容	古タイヤの撤去及びガードレールの設置
現在の状況	境界確定が未実施の区間で道路台帳上からもタイヤは民地内に存在する可能性があり、境界確定には相当な時間を要する。通行上の安全性には問題が無い。



平面図 14 主要地方道園部・平屋線台帳平面図



現況写真



審査結果

実施しない（環境整備に関する工事のため）

施設名	大河内口八田線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町穴人仲ノ前
提案内容	道路照明灯の設置
現在の状況	昨年度に横断歩道が設置されているが道路照明が未施工となっている。道路の線形的には直線で見通しはよいが今年度に入ってこの横断歩道で死亡事故が発生している。


現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施①


施設名	大河内口八田線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町南八田地内 神垣内
提案内容	舗装修繕
現在の状況	要望箇所を含め路面の痛みや沈下が著しく、道路排水処理が不良な状態であり路肩等の通行に支障がある。



平面図 6 一般地方道大河内口八田線台帳平面図



現況写真



審査結果

実施①