

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧

番号	施設			概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	地域づくりとの整合性			技術上の適合性	即効性				
							公共事業の必要性、投資効果	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	緊急対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の難易			
<u>1</u>	その他	府立与謝の海養護学校	与謝郡与謝野町字男山945	溝枠の修理及びゲレフク [®] の取替	○		○	◎	◎	◎	○	◎	実施が 適当	実施が 適当	
<u>2</u>	その他	"	"	天井改修及び屋上点検用梯子改修	○		○	◎	○	◎	○	◎	実施が 適当	実施が 適当	
<u>2-2</u>	その他	"	"	駐車場の段差解消	×	のり面下部の擁壁と一体的な整理を検討中。次年度において、実施の予定(⑤)								実施しない	別途計画あり
<u>3</u>	その他	府立久美浜高等学校	京丹後市久美浜町橋爪65	屋外階段手摺補修	○		○	◎	○	◎	◎	◎	実施が 適当	実施が 適当	
<u>4</u>	その他	"	"	カーブミラーの設置	○		○	◎	○	◎	◎	◎	実施が 適当	実施が 適当	
<u>5</u>	その他	"	"	外壁補修及び樋の塗装	×	大規模な改修に関しては、計画的に実施している。(⑤)								実施しない	別途計画あり
<u>6</u>	その他	府立網野高等学校	京丹後市網野町網野2820	渡り廊下鉄部塗り替え・腐食部補修及び体育館クラック補修	○		○	◎	○	◎	○	◎	実施が 適当	実施が 適当	
<u>6-2</u>	その他	"	"	鉄筋箇所補修及びタイル剥離補修	○		○	◎	○	◎	○	◎	実施が 適当	実施が 適当	
<u>7</u>	その他	府立峰山高等学校弥栄分校	京丹後市弥栄町黒部380	天井補修	○		○	◎	○	◎	○	◎	実施が 適当	実施が 適当	