

府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

整理番号	21	写真	
交通安全施設	道路標示の補修		
所在地	京都府京丹後市峰山町長岡 国道312号 (長岡大橋交差点付近)		
現在の状況	「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。		
要望内容	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号281)		
位置図			
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

整理番号	22	写 真	
交通安全施設	道路標示の補修		
所在地	京都府京丹後市久美浜町 国道178号 (十楽交差点から甲山橋までの間)		
現在の状況	「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」 の道路標示が薄くなっている。		
要望内容	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号282)		
位置図			
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

整理番号	23	写真	
交通安全施設	道路標示の補修		
所在地	京都府京丹後市網野町浜詰 国道178号 (網野町木津32地先から同町浜詰68地先付近までの間)		
現在の状況	「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。		
要望内容	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号283)		
位置図			
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>24</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示の補修</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府京丹後市網野町網野 府道網野岩滝線 (長田交差点から島津交差点までの間)</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」 の道路標示が薄くなっている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>道路標示を補修して欲しい。 (受付番号284)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		




府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )


<p>整理番号</p>	<p>25</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示の補修</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府京丹後市網野町網野 府道浜詰網野線 (御陵交差点から日吉橋までの間)</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」 の道路標示が薄くなっている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>道路標示を補修して欲しい。 (受付番号285)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		



府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>26</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示の補修</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府京丹後市網野町網野 国道178号 (網野橋交差点から御陵交差点までの間)</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>道路標示を補修して欲しい。 (受付番号286)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>27</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示の補修</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府京丹后市峰山町管 府道網野峰山線 (長岡交差点から赤坂今井交差点までの間)</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>道路標示を補修して欲しい。 (受付番号287)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		



府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>28</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示の補修</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府京丹後市久美浜町橋爪 国道312号 (友重交差点から小桑口交差点までの間)</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。</p>	 	
<p>要望内容</p>	<p>道路標示を補修して欲しい。 (受付番号288)</p>		
<p>位置図</p>			 
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

整理番号	29	写真	
交通安全施設	道路標示の補修		
所在地	京都府宮津市岩ヶ鼻 国道178号 (消防署前交差点付近から岩ヶ鼻トンネル付近)		
現在の状況	「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。		
要望内容	道路標示を補修して欲しい。 (受付番号320)		
位置図			
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>30</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示の補修</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府宮津市須津 国道176号 (消防署前交差点付近)</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。</p>	 	
<p>要望内容</p>	<p>道路標示を補修して欲しい。 (受付番号321)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		



府民公募型整備事業 ( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>31</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>道路標示の補修</p>		
<p>所在地</p>	<p>京都府与謝野郡与謝野町上山田 府道宮津養父線 (水戸谷交差点から四辻東交差点までの間)</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の道路標示が薄くなっている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>道路標示を補修して欲しい。 (受付番号322)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		