

安心・安全な道づくり 道路斜面復旧工事

事例：国道178号(京丹後市丹後町袖志)道路斜面復旧

一般国道178号(伊根町蒲入～京丹後市丹後町袖志間)は、地域住民の生活を支える他、丹後半島の景勝地を巡る観光ルートとしても利用される重要な路線です。

しかしながら、道路は切り立った斜面沿いに位置することから、斜面崩壊や地滑りといった災害が後を絶ちません。丹後土木事務所でも道路斜面を調査・点検のうえ、危険箇所を抽出し、計画的に対策工事を進めているところです。

今後も危険箇所については、順次対策工事を行っています。

経ヶ岬 施工箇所



平成19年9月斜面崩壊の様子



施工箇所図



復旧工事後

平成20年10月復旧工事完成

孤立集落が発生しないよう災害に強い道づくりを進めます。
 災害等緊急時の道路ネットワークを確保するため、幹線道路の構造強化等を進めます。
 観光に密接に関係する丹後半島一周道路の安全確保を進めます。

お問い合わせ先：丹後土木事務所 道路計画室 電話 0772-22-7985