

整理番号	32	受付番号	164
路線・河川名等	奥海印寺納所線		
所在地	長岡京市 奥海印寺 向イ山		
現在の状況	当該交差点は、五叉路となっており、朝夕の通勤・通学時間帯には車・自転車・歩行者が交錯するなど、危険な状況となっている。		
提案内容	交差点カラー舗装		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考

アロウマーク等、速度抑制対策を実施する。