



受付番号	63	所在地	京田辺市普賢寺御所ノ内
路線・河川名等	普賢寺川	写真・詳細図等	
提案内容等	護岸改修		
技術審査の結果	実施する②	 <p>(最下流から上流側)</p>  <p>(石積護岸抜け)</p>  <p>(最上流から下流側)</p>  <p>(石積護岸抜け)</p>	
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
			
備考	<p>・既設石積の老朽化によりはらみ出しているため、ブロック積護岸へ改修する。</p>		
		<p>(標準断面図)</p> 