

番 号	35
路線・河川名等	京都府立田辺高等学校
所在地	京田辺市河原神谷24
提案内容	正門付近に窪みや段差が多数できており、雨が降ると一帯に水たまりができる。登下校する生徒や保護者等の来校者が毎日通る場所であるが、躓きけがをする危険性があるため舗装改修してほしい。
現在の状況	昭和32年の学校設置以来、正門周辺の大規模な改修は実施されていない。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 提案のとおり窪みが生じている箇所を中心に、正門周辺の舗装改修を行う。
位置図	
備考	

写 真

写真①



写真②

