






府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 整理番号 | 6 | 写 真 | |
| 交通安全施設 | 信号機（新設・押ボタン式） |   | |
| 所在地 | 宇治市大久保町西裏87番地先 城陽宇治線近鉄大久保駅東側 |  | |
| 現在の状況 | <ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は、住宅や商店、事業所等が混在する近鉄大久保駅前である。東方にはJR新田駅がある。 | | |
| 要望内容 | 要望の場所は、近鉄大久保駅とJR新田駅を行き交う歩行者が乱横断する場所で、それぞれその場所から北と南約100mの位置に信号があり、歩行者のマナーの問題と思うが危険である。押ボタン式信号機の設置要望（受付番号196） | | |
| 位置図 |  | | |
| 対応案 | 城陽宇治線の東側歩道は、幅員が極めて狭いことや地下埋設物があり、信号機の柱を設置することが困難であるため、実施しない。 | <p style="text-align: center;">交 差 点 図 面</p>  | |

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| <p>整理番号</p> | <p>7</p> | <p>写真</p> | |
| <p>交通安全施設</p> | <p>信号機 (新設・押ボタン式)</p> | <p>①</p>  | <p>②</p>  |
| <p>所在地</p> | <p>綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字北堂山31番地先 国道307号</p> | <p>③</p>  | <p>④</p>  |
| <p>現在の状況</p> | <ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 交差点周辺は、住宅地と農耕地が混在する地域で東方には田原小学校、北東には役場がある。 | <p>交差点図面</p> | |
| <p>要望内容</p> | <p>要望の交差点には横断歩道があっても交通量が多くなかなか横断できない。押ボタン式の信号機の設置を要望 (受付番号197)</p> |  | |
| <p>位置図</p> |  | | |
| <p>対応案</p> | <p>提案交差点西方の近接した位置 (約110m) に、信号機のある交差点があるため、実施しない。</p> | | |

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 整理番号 | 20 | 写 真 | |
| 交通安全施設 | 信号機 (文字板設置) | | |
| 所在地 | 綴喜郡井手町井手扇畑 R24井手清水川交差点 | | |
| 現在の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国道に設置された信号機 ・ 半感应式信号機が設置されている。 ・ 中学校、町役場が隣接している。 | ①  | ②  |
| 要望内容 | 手前で停止する車が多く、感知されないため、信号無視を誘発して危険。「感知中」を表示する文字板設置を要望 (受付番号198) | ③  | |
| 位置図 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="465 678 1128 1362">  </div> <div data-bbox="1146 842 2110 1362"> <p style="text-align: center;">交差点図面</p>  </div> </div> | | |
| 対応案 | 提案のとおり実施する。 | | |