




府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	10	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所在地	京田辺市薪茶屋前5番地先 薪新田辺線関屋薪線交差点東詰	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は住宅地であり、東方は府道八幡木津線、西方は山手幹線に接続している。 	  
要望内容	昨年の提案に「実施しない。」との回答をいただいたが、高齢者の横断に信号機以外の対策はないのか。信号機の設置要望 (受付番号252)	  
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	交通量的に横断するタイミングがあり、見通しも概ね良好である。また、東方約110mの近接した位置に信号機のある交差点があるため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	11	写真
交通安全施設	信号機（新設・半感応式 押ボタン式）	
所在地	宇治市宇治樋ノ尻79-1先 府道宇治小倉停車場線 宇治市宇治戸ノ内82-4先 府道宇治小倉停車場線	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 交差点周辺は、住宅地、大型店舗、工等が混在した地域であり、西方には近鉄小倉駅、東方にはJR宇治駅がある。 	   
要望内容	<p>コーナンから出る際に、ガードマンが誘導してくれない。信号機を設置しやすくして欲しい。セブンイレブン横の三差路に押ボタン式の信号機を設置して欲しい。</p> <p>(受付番号294)</p>	  
位置図		交差点図面
対応案	<p>一つ目の提案箇所は、交差点ではなく施設への出入口であるため、実施しない。二つ目の提案場所は、東方約85mの近接した位置に信号機があり、これを利用することで対応可能と判断されたため、実施しない。</p>	 <p>約85m信号機あり</p>