

整理番号	4	受付番号	68
路線・河川名等	向日町停車場線		
所在地	向日市寺戸町初田		
現在の状況	当該路線の歩道は、幅員が狭いうえに、タイル舗装になっていることから降雨時に滑りやすく、危険な状態になっている。		
提案内容	歩道をアスファルト舗装で整備する。		
技術審査の結果	実施しない（他事業で実施）		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等

位置図



備考	日常点検において、タイル舗装にひび割れや浮きが確認され次第、維持修繕としてアスファルト舗装に更新する。
----	---