


<p>受付番号</p>	<p>37</p>	<p>所在地</p>	<p>宇治田原町立川段橋～川久保 地内</p>
<p>路線・河川名等</p>	<p>大導寺川</p>	<p>写真・詳細図等</p>	
<p>提案内容等</p>	<p>土砂が堆積しており、流れを阻害する立木が茂っているため、浚渫と立木伐採を提案</p>	<p><中間点→起点方面></p> 	<p><中間点→終点方面></p> 
<p>技術審査の結果</p>	<p>一部実施する</p>	<p><標準断面②></p>  <p><やじや橋より下流の左岸側></p>  <p><起点部の左岸側></p> 	
<p>事業委員会意見等</p>	<p>技術審査のとおりとする</p>	<p>備考</p> <p>河川断面の10%を越える土砂が堆積している箇所について浚渫を実施する。また、流れを阻害する立木を伐採する。</p>	
<p>31</p>	<p>位置図</p>		
			