

受付番号	102
路線・河川名等	大谷川
提案内容等	管理用通路に穴(くぼみ)があり通行上危険で、また雨天時に水が溜まるため、碎石補充の提案
技術審査の結果	一部実施する
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする

所在地	八幡市八幡山路～旦所 地内
-----	---------------

写真・詳細図等

<起点→終点方面>



<終点→起点方面>





<対象箇所・代表写真>



58

位置図



備考	くぼみが著しい箇所について、不陸整正を実施する。
----	--------------------------