


<p>受付番号</p>	<p>149</p>	<p>所在地</p>	<p>宇治田原町奥山田 地内</p>
<p>路線・河川名等</p>	<p>里川</p>	<p>写真・詳細図等</p>	
<p>提案内容等</p>	<p>亀裂、風化が進む箇所に護岸の整備と、流れを阻害する堆積土砂の浚渫の提案</p>	<p>対象区間①</p> 	
<p>技術審査の結果</p>	<p>一部実施する</p>		
<p>事業委員会意見等</p>	<p>技術審査のとおりとする</p>	<p>対象区間②</p> <p>下流左岸</p>  <p>上流右岸</p> 	
<p>52</p>	<p>位置図</p>		
			
<p>備考</p>	<p>護岸整備は実施する。浚渫については、河川断面の10%を越える土砂が堆積している箇所について、浚渫を実施する。</p>		
<p>対象区間③</p> 		<p>対象区間②③標準断面</p> 