


受付番号	150	所在地	宇治田原町南中屋 地内		
路線・河川名等	符作川				
提案内容等	河積を阻害している堆積土砂を浚渫する提案		写 真 ・ 詳 細 図 等		
技術審査の結果	一部実施する		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><起点→終点方面></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><終点→起点方面></p>  </div> </div>		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする				
35	位 置 図				
					
備考	河川断面の10%を越える土砂が堆積している箇所について、浚渫を実施する。				
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><堆積状況①></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><堆積状況②></p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>標準横断①</p>  </div>		